



Je protège ma
santé

avec
PST
Landes

Carrossier et risques chimiques

Les différents risques

Risques d'inhalation

- Résines
- Colles
- Mastics
- Vapeurs de peinture
- Poussières de ponçage
- Fumées de soudage
- Solvants de nettoyage



Risques de contact cutané

- Résines
- Colles
- Mastics
- Solvants de nettoyage



Les bonnes pratiques

Utiliser les équipements et matériaux suivants

- Peintures en phase aqueuse
- Cabine ventilée
- Outils aspirés
- Masques filtrants ou ventilation assistée A2P3
- Adduction d'air
- Gants en nitrile pour les réparations
- Gants multicouches pour la peinture et le nettoyage



Ne pas boire, manger ou fumer

- Se laver les mains régulièrement

